

TEKNISKT DATABLAD

CONTACT ADHESIVE 5000

Contact Adhesive 5000 är ett enkomponents kontaktlim för limning av EPDM- och Butylmembran mot torra underlag (exempelvis trä, betong eller plåt).

Tekniska data

Bas:	Syntetiskt gummi och syntetiska hartser.
Färg:	Svart
Flampunkt:	Under 0°C
Viskositet (vid 20°C):	2500 ±500 mPa.s
Torrsubstanshalt:	43±2 %
Densitet (vid 20°C):	865 ±10 kg/m ³
Hållbarhet:	Max 12 månader vid förvaring torrt och svalt i oöppnat kärl



Vikt (kg/burk)	Volym (L/burk)	Burkar/pall
0.9 kg	1.0 L/burk	72x6
4.2 kg	4.9 L/burk	60
12.5 kg	14.4 L/burk	33
25 kg	28.9 L/burk	24

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Täckförmåga

500 g/m² (250 g/sida).

Arbetsbeskrivning

Contact Adhesive 5000 är ett bruksfärdigt lim och skall inte spädas eller blandas med andra produkter. Kontaktlimmet får endast användas i torra väderförhållanden och vid temperaturer på minst +5 °C. Vid temperaturer mellan +5-15 °C rekommenderar SealEco att limmet värms före användning för bästa resultat. Vid all användning och applicering skall temperaturen på limmet vara minst 15 °C. Materialet och underlaget som skall limmas måste vara torrt och rent. Contact Adhesive 5000 appliceras med en styv borste eller roller. Blanda limmet noggrant innan det appliceras på både EPDM/Butyl och underlaget. Efter några minuter när lösningsmedlet har avdunstat och ytorna är klubb fria, placera membranet på limmet och tryck ned det noggrant med en rulle.

Konsultera installationsmanualen för mer detaljerade instruktioner.

Lämpliga underlag

Contact Adhesive 5000 ger utmärkt vidhäftning till många olika material så som EPDM/Butylgummi, hård PVC, aluminium, rostfritt stål, sten, betong, lättbetong, bly, trä, bitumenssubstrat och godkända isoleringar. Contact Adhesive 5000 kan inte användas på EPS, XPS eller mjukgjorda PVC membran. Vid oklarheter skall kompatibiliteten kontrolleras med SealEco's tekniska avdelning. Contact Adhesive 5000 skall bara användas på av SealEco godkända EPDM- och Butylmembran. Underlaget måste vara rent, torrt och fritt från olja och fett. Våta underlag eller underlag med kondens måste torkas innan limning. Primer 9800 bör appliceras på porösa underlag innan applicering av Contact Adhesive 5000.

OBS!

Enbart för professionell användning.

Contact Adhesive 5000 är mycket brandfarligt. Skyddas från öppen låga. Konsultera MSDS före användning.

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.